

# TOUCH UP PAINTING INSTRUCTIONS

## 1. Identify the area to paint

Identify the damaged surfaces on the enclosure



## 2. Prepare the surface

Sand each damaged part. Clean the surface to be painted, making sure it is dry, free of grease, oil, dirt, fingerprints, loose paint and other contaminants to ensure proper adhesion and coating.



## 3. Apply the paint

- Shake the can for about one minute after you hear the metal ball rattle.
- Press the valve all the way down, do not extend your finger past the valve,
- Keep the spray at a distance of 6-8 inches from the surface to be painted.
- Paint evenly with short, even strokes moving back and forth releasing the valve after each stroke.
- During the application, reshake the can 10 seconds every minute.
- Apply 2 thin layers of paint instead of a single thick layer. Allow paint to dry between coats.



# RETRABAJO DE PINTURA INSTRUCCIONES

## 1. Identificar el área a pintar

Identifique las superficies dañadas en el bote

## 2. Preparar la superficie

Limpie la superficie a pintar asegurándose de que esté seca, libre de grasa, aceite, suciedad, huellas dactilares, pintura suelta y otros contaminantes para garantizar una adherencia y el recubrimiento adecuados.

## 3. Aplicar la pintura

- Agite la lata durante aproximadamente un minuto después de escuchar el aflojamiento de la bola de metal.
- Presione la válvula completamente hacia abajo, no extienda el dedo más allá de la válvula.
- Mantenga el aerosol a una distancia de 6-8 pulgadas de la superficie a pintar.
- Pinte uniformemente con movimientos cortos y uniformes que se mueven hacia atrás y hacia adelante, liberando la válvula después de cada movimiento.
- Durante la aplicación, vuelva a agitar la lata 10 segundos cada minuto.
- Aplique 2 capas delgadas de pintura en lugar de una sola capa gruesa. Deje que la pintura se seque entre capas.

